

- **Richiedente** HOME S.r.l.
Via III Settembre, 2
31030 Cison di Valmarino (TV)
- **Costruttore** HOME S.r.l.
Via III Settembre, 2
31030 Cison di Valmarino (TV)
- **Sito di prova** Modulo Uno S.r.l.
- **Campione in prova** Pensile di larghezza 90 cm, altezza 72 cm e profondità 33 cm; con due ante, sx modello Krea, dx modello Orma, larghezza 44,8 cm altezza 71,6 cm e un ripiano di larghezza 86,5 x 31,5 cm.
- **Codice identificativo o nome commerciale del campione in prova fornito dal cliente** 13
Ante modello Krea e modello Orma
- **Codice identificativo campione in prova** Pensile: 03.067 .17281
Anta sx modello Krea: 03.080.17281
Anta dx modello Orma: 03.081.17281
- **Data ricevimento campione in prova** 2002/06/17
- **Data esecuzione della prova** 2002/07/18
- **Piano e/o procedure di campionamento applicate** Campionamento effettuato dall'Organismo di certificazione
- **Scopo della prova** Prova di carico di porte con cerniera su asse verticale
- **Norme di riferimento** UNI EN 1153:1997 - par. 8.3
- **Scostamento rispetto alla norma di riferimento** Nessuno
- **Allegati al Rapporto di prova** - -

0	2003-07-21	S. Strazimiri	Dott. Federico Marengo
Revisione	Data di emissione	Il Responsabile della Prova	Il Responsabile del Laboratorio

Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio
I risultati della prova si riferiscono unicamente all'oggetto provato.



Fotografia 1: prova di carico di porte con cerniera su asse verticale – anta Krea

Tabella 1: risultati della prova UNI EN 1153:1997 - par. 8.3

Oggetto: Anta sx - Krea				
Numero di cicli di apertura e chiusura	Carico sull'anta [kg]	Carichi per i componenti destinati a contenere prodotti [kg]		Note
		Fondo	Ripiano	
10	30	18	17	Nessuna evidenza di danneggiamento su anta, fiancata e cerniere

Esito della prova: positivo



Fotografia 2: prova di carico di porte con cerniera su asse verticale – anta Orma

Tabella 2: risultati della prova UNI EN 1153:1997 - par. 8.3

Oggetto: Anta dx - Orma				
Numero di cicli di apertura e chiusura	Carico sull'anta [kg]	Carichi per i componenti destinati a contenere prodotti [kg]		Note
		Fondo	Ripiano	
10	30	18	17	Nessuna evidenza di danneggiamento su anta, fiancata e cerniere

Esito della prova: positivo